

1. Com o auxílio de um conta-gotas colocar uma pequena quantidade do produto (resfriado a 20°C) no prisma do equipamento.
2. Fechar o prisma, ajustar o equipamento para que a metade preta e metade branca fiquem no centro no X, conforme fig. 1.
3. Anotar o valor.
4. O valor obtido deve estar dentro da faixa de especificação do produto.



Figura 1. Ajuste do índice de refração